

METRA HIT 30 M Multimètre numérique de précision

3-348-979-04 8/8.14

- Multimètre de précision (V, mA, Ω, Hz, °C/°F) et enregistreur de données
- Plage d'affichage de 1 200 000 digits

haute définition pour :

tension CC/CA + CC : 100 nV/1 μ V intensité CC et CA + CC : 100 pA

- Mesure de valeur efficace CA+CC
- Milliohmmètre pour mesure à deux ou quatre fils définition : $0,1 \text{ m}\Omega$
- Afficheur de température de précision °C/°F pour sondes Pt100/Pt1000 en mode de mesure à 2/4 fils

définition : 0,01 °C/°F

et pour thermocouples J et K, définition : 0,1 °C/°F, Soudure froide interne ou externe sélectable

- Grande mémoire de valeurs de mesure de 128 kB
- Logiciel Windows pour commande à distance, paramétrage, traitement et affichage graphique des valeurs de mesure par interface RS-232 proposée en option
- · Certificat d'étalonnage DAkkS proposé en série





Application

Ce multimètre est un puissant appareil de mesure de précision destiné aux laboratoires de recherche et de développement, à l'industrie, aux universités, aux services officiels, aux services de fabrication et aux services d'assurance qualité.

Grâce à sa plage d'affichage de 1 200 000 digits, à sa haute précision et à sa grande stabilité sur de longues périodes, il répond à toutes les exigences des laboratoires d'étalonnage et de développement. Fonctionnant sur piles, on peut l'utiliser pour les tâches de maintenance et les travaux d'étalonnage mobiles les plus exigeants. Un adaptateur d'alimentation secteur proposé en option permet de l'utiliser de manière stationnaire pour des mesures de longue durée.

Caractéristiques

Valeur efficace des ondes déformées

Le procédé de mesure utilisé permet de mesurer les valeurs efficaces quelle que soit la forme d'onde (TRMS) jusqu'à 100 kHz, avec des facteurs de crête pouvant atteindre 10.

Fréquence d'échantillonnage

La fréquence d'échantillonnage détermine le délai à l'issue duquel la valeur de mesure est transmise à la mémoire de valeurs de mesure. Ce délai peut être réglé de 0,01 à 60 s selon la grandeur de mesure et la définition.

Sélection automatique/manuelle de la plage de mesure

Les grandeurs de mesure se choisissent à l'aide du sélecteur rotatif. La plage de mesure est automatiquement adaptée à la valeur de mesure. Vous pouvez également sélectionner manuellement la plage de mesure.

Filtre (AVG)

Un filtre numérique (1/2/4/8/16 valeurs de mesure) permet d'égaliser les signaux de mesure bruiteux.

Mémorisation des valeurs MIN/MAX

Parallèlement à l'affichage de la valeur de mesure courante, vous pouvez actualiser à la fréquence d'échantillonnage et mémoriser la valeur minimale ou maximale.

Test de continuité

Cette fonction permet de contrôler les courts-circuits et les ruptures de circuit. L'affichage peut être accompagné d'un signal sonore.

Protection contre les surcharges

Le dispositif contre les surcharge protège l'appareil quelle que soit la fonction de mesure. Toutes les plages de mesure de courant sont protégées par un coupe-circuit électronique à réenclenchement automatique.

Economie d'énergie

L'appareil s'arrête automatiquement si la valeur de mesure reste inchangée pendant environ 10 minutes et qu'aucun élément de commande n'est activé pendant ce temps. Cette fonction d'arrêt automatique peut être déactivée.

Etui de protection pour les environnements sévères

Un étui en caoutchouc tendre équipé d'un étrier d'inclinaison et une fixation pour les pointes de mesure protège l'appareil en cas de choc ou de chute. Grâce au caoutchouc, l'appareil reste fiable même s'il est posé sur une surface qui vibre.

METRA HIT 30 M

Multimètre numérique de précision

Mode Mémoire

Cet appareil dispose d'une mémoire de valeurs de mesure (128 ko) entretenue par les piles. Cette mémoire est subdivisée en 1 à 15 blocs et peut, à l'issue d'une mesure, recevoir de nouvelles données (sans perte d'information) jusqu'à sa capacité de 30.000 valeur de mesure soit saturée. Les données sont mémorisées provisoirement ou transférées directement sur PC. Le système enregistre les valeurs de mesure en temps relatif. Il ne peut pas faire office d'enregistreur de données en temps réel. Les intervalles peuvent être réglés par incréments de 10 ms, 100 ms, 1 s, 10 s ou 60 s selon la grandeur de mesure. Vous

pouvez également mémoriser des valeurs de mesure isolées en appuyant sur une touche.

Le contenu de la mémoire peut être lu à l'aide d'un PC connecté au multimètre par l'intermédiaire de l'adaptateur IR METRAHitâBD232, et du logiciel METRAWin10/METRAHit.

Interface de données par infrarouges

Cet appareil de mesure contient une interface de données duplex en série qui permet de le contrôle à distance et de transmettre les valeurs de mesure par infrarouges.

Caractéristiques techniques

Fonction de	Plage de mesure		ar rapport à la a plage de me		Impédar	ice d'entrée	dans les conditi	définition maximum ons de référence s. + % pl. mes.)	Plage de fréquence	Capac surch	cité de arge ³⁾
mesure		1.200.000 ¹⁾	120.000 ¹⁾	12.000 ¹⁾	_	≂		= 4) 5)	en Hz	Valeur	Temps
		1.200.000	120.000	12.000		~		0,08 + 0,06 1	45 65	Faioui	юшро
	100 mV	0,1 μV	1 μV	10 μV	> 1 GΩ	$> 1 \text{ G}\Omega // < 50 \text{ pF}$	0,0035 + 0,0006 ⁶⁾	0.1 + 0.1	10 1 k	-	
		J.,. p.					-,	5 + 0,5	1 k 5 k	1	
	1 V							$0.08 + 0.06^{7}$	45 65	-	
		,	40.14	400 14				0,1 + 0,1	15 1 k	600 V	
		1 μV	10 μV	100 μV	> 1 GΩ	10 MΩ // $<$ 50 pF	0,0030 + 0,0004	0,2 + 0,1	10 10 k		
								5 + 0,5	10 k 50 k		
V	10 V	10 μV	100 μV	1 mV	10 ΜΩ	10 MΩ // < 50 pF	0,0030 + 0,0004	0,08 + 0,06 0,1 + 0,1 0,2 + 0,1 1 + 0,1	45 65 15 1 k 10 10 k 10 k 50 k	eff Sinus	perma- nente
	100 V	100 μV	1 mV	10 mV	10 MΩ	$10 \text{ M}\Omega\text{//} < 50 \text{ pF}$	0,0030 + 0,0006	3 + 0,1	50 k 100 k		
								0,08 + 0,06	45 65		
	600 V ²⁾	1 mV	10 mV	100 mV	10 MΩ	$10~\text{M}\Omega~\text{//} < 50~\text{pF}$	0,0040 + 0,0010	0,2 + 0,1	10 1 k	1	
								3 + 0,1	1 k 10 k		
				Chute de tens	ion approximative		eur finale de la plage d	e mesure			
					_	≂	_	₹ 4) 5)			
	100 μΑ	100 pA	1 nA	10 nA	150 mV	150 mV		0,08 + 0,06 0,02 + 0,002 0,1 + 0,1	45 65		
mA	1 mA	1 nA	10 nA	100 nA	1,5 V	1,5 V	0,02 + 0,002		10 1 k	0,18 A	perma-
	10 mA	10 nA	100 nA	1 μΑ	150 mV	150 mV	0,2 + 0,1	0,2 + 0,1	1 k 5 k		nente
	100 mA	100 nA	1 μΑ	10 μΑ	1,5 V	1,5 V					
					Tension à vide	Intensité de mesure par rapport à la valeur finale de la plage de mesure	,	s. + % pl. mes.)			
	100 Ω	0,1 mΩ	1 mΩ	10 mΩ	3 V	1 mA		· 0,001 ⁶⁾			
	1 kΩ	1 mΩ	10 mΩ	100 mΩ	3 V	1 mA	,	- 0,001 ⁶⁾			
Ω	10 kΩ	10 mΩ	100 mΩ	1 Ω	3 V	100 μΑ	0,005 +			600 V	
	100 kΩ	0,1 Ω	1 Ω	10 Ω	3 V	10 μΑ	0,005 +		-	eff Sinus	10 min
	1 ΜΩ	1 Ω	10 Ω	100 Ω	3 V	1 μΑ	0,01 + 0	,	-	Silius	
0.4	10 MΩ	10 Ω	100 Ω	1000 Ω	3 V	100 nA	0,1 + 0		_		
Ω 🖾	100 Ω			10 mΩ	3 V	1 mA	0,05 + 0	U,U I			
	1 Hz ²⁾	0.000 00	1 Hz								
Hz	1 H2 -7 100 kHz	0,000 00					0,05 %	val. mes.		600 V	perma- nente
					Capteur						
	− 200,00 + 850,00 °C	0,01 °C	0,1 °C	1 °C	Pt 100 / Pt 100	00	±(0,05%	% val. mes. + 0,08 K) 8)		600 V eff Sinus	
°C/°F	− 210,0 +1200,0 °C − 270,0	0,1 °C	0,1 °C	1 °C	J (Fe-CuNi)		±(0,7 % val. mes. + 0,3 K) ⁸⁾			600 V eff	10 min
	+1372,0 °C				K (NiCr-Ni)					Sinus	

¹⁾ Positions affichées: 6 ½ pour CC et Ω, 5 ½ pour CA Pour la mémorisation et la transmission des valeurs de mesure, la définition est réglable.

3) De 0 à +40 °C

Légende : pl. mes. = plage de mesure, val. mes. = valeur de mesure

²⁾ Plus basse fréquence mesurable avec un signal de mesure sinusoïdal; mesure combinée de durée de période et de fréquence.

⁴⁾ A partir de 10% de la plage de mesure. Voir les influences page 3.

⁵⁾ Composantes égales à 10% maximum de la valeur de mesure.

⁶⁾ Si la fonction de réglage du zéro est activée, le message ZERO est affiché.

⁷⁾ Plage 100 mV \overline{g} : $U_E = 10 \dots 30 \, \text{mV}_{RMS} + \text{erreur suppl. 0,5\% de la plage de mesure}$ 1 $V^{\overline{g}}$: $U_E = 0,1 \dots 0,3 \, V_{RMS} + \text{erreur suppl. 0,3\% de la plage de mesure}$

⁸⁾ Plus écart de la sonde.

⁹⁾ Plus écart de la sonde, soudure froide interne ou externe sélectable

METRA HIT 30M

Multimètre numérique de précision

Grandeurs d'influence et variations

Grandeur d'influence	Plage d'influence	Grandeur de mesure/ plage de mesure ¹⁾	Variation ppm/K
		V 	8
		V ~	100
Température		mA 	20
	0 °C +21 °C	mA ≂	100
	et +25 °C	100 Ω 100 kΩ	8
	+40 °C	1 ΜΩ	15
		10 MΩ	100
		Hz	50
		°C	15

Grandeur d'influence		age uence	Grandeur de mesure/ plage de mesure ¹⁾	Variation ³⁾
	F4	1 3		± 0,2 % val. mes.
	Facteur de crête FC	> 3 5	V \sim , mA \sim	± 0,5 % val. mes.
	10	10	± 2 % val. mes.	
Forme d'onde de la grandeur de mesure		atives à n	rête FC admissible des valeunesurer dépend de la valeunesurer dépend de la valeunesurer de tension	r affichée :

Grandeur	Plage	Grandeur de mesure/	Variation
d'influence	d'influence	plage de mesure ¹⁾	
Humidité relative	75% 3 jours Appareil à l'arrêt	V, mA, Ω , Hz, °C	1 x écart propre

Grandeur d'influence	Plage d'influence	Plage de mesure	Atténuation ±dB
Tension	Grandeur perturbatrice 600 V \sim maxi	V	> 90 dB
parasite	Grandeur perturbatrice 600 V ∼	100 mV10 V \sim	> 80 dB
simultanée	maxi	100 V ∼	> 70 dB
	50 Hz, 60 Hz sinusoïdal	600 V ∼	> 60 dB
Tension parasite en série	Grandeur perturbatrice V ∼ , valeur nominale de la plage de mesure, 600 V ∼ maxi, 50 Hz, 60 Hz sinusoïdal	V	> 60 dB
	Grandeur perturbatrice 600 V — maxi	V ~	> 60 dB

¹⁾ Avec réglage du zéro

Conditions de référence

Température environnante	+23 °C ±2 K
Humidité relative	45 60%
Fréquence de la grandeur de mesure	45 65 Hz
Forme d'onde de la grandeur de mesure	sinusoïdale
Tension des piles	$3~V\pm0,1~V$
Tension de l'adaptateur	$5~V\pm0,2~V$

Temps de réponse

Après sélection manuelle de la plage, avec définition maximum

Grandeur de mesure/ plage de mesure	Temps de réponse	Fonction de saut de la grandeur de mesure
V , V ∼, mA , mA ∼	2 s maxi	de 0 à 80% de la valeur finale de la plage de mesure
100 Ω 1 MΩ	2 s maxi	
Continuité	< 30 ms	de ∞ à 50% de la valeur finale de la plage de mesure
°C (Pt100)	2 s maxi	do la piago do moduro
> 10 Hz	2 s maxi	de 0 à 50% de la valeur finale de la plage de mesure

Cycle de mesure

Fonction de mesure	Intervalle selon la définition			
Foliction de mesure	1 200 000	120 000	12 000	
V, mA	1 s	0,1 s	0,01 s	
V \sim , mA \sim	_	0,1 s	0,01 s	
Ω/°C	1 s	0,1 s	0,01 s	
°C (K, J)	1 s	0,1 s	0,01 s	
Hz	1 s (≤ 2 s pour 1 Hz)	_	_	

Affichage

Ecran LCD (65 mm x 30 mm) avec afficheur numérique et affichage de l'unité de mesure, du type de courant et différentes fonctions spéciales.

Afficheur/hauteur des chiffres chiffres à 7 segments/12 mm

Nombre de positions 6 ½ positions symbole "OL" affiché

Affichage de dépassement de capacité à partir de 1250000 digits

signe "-" affiché Affichage de polarité

si le pôle positif est relié à "-V"

Rafraîchissement de l'affichage

V, mA, Ω, °C/°F 1 par seconde Hz 1 à 0,5 par seconde

²⁾ Les erreurs sont indiquées pour les valeurs affichées au moins égales à 10% de la plage de mesure
3) Sauf forme d'onde sinusoïdale

METRA HIT 30 M

Multimètre numérique de précision

Alimentation électrique

Piles 2 piles rondes de 1,5 V

Piles alcalines-manganiques CEI LR 6

Durée de fonctionnement

Fonction de mesure avec piles alcalines de 2,5 Ah	Courant consommé en mA ¹⁾	Capacité en heures		
V CC, mA CC, °C/°F	100	16 ²⁾		
V (CA ° CC), mA (CA + CC)	105	15 ²⁾		
Mode Emission, fréquence d'échantillonnage 100 ms				
9600 bauds	114			
19200 bauds	108			

¹⁾ valable pour des piles neuves,

2) en cas de fonctionnement intermittent

Test de la pile Affichage automatique du symbole " + "

lorsque la tension des piles est inférieure à environ 2,3 V

Economie d'énergie

L'appareil s'arrête automatiquement si la valeur de mesure reste inchangée pendant 10 minutes et qu'aucun élément de commande n'est activé pendant ce temps. Cette fonction est désactivée en mode d'émission ou de mémorisation, ainsi qu'en mode permanent.

Coupe-circuits

Les plages de mesure de courant sont protégées par un fusible interne de 250 mA. Un fusible défectueux ne peut être remplacé que par GMC-I Service GmbH. La tension du circuit de courant de mesure ne doit pas dépasser 600 $V_{\rm eff}$.

Sécurité électrique

Classe de protection II selon IEC/EN 61010-1:2001

/VDE 0411-1:2002

Catégorie de mesure II
Tension de service 600 V
Degré de contamination 2

Tension d'essai 3,7 kV~ selon IEC/EN 61010-1:2001

/VDE 0411-1:2002

Compatibilité électromagnétique CEM

Emission de parasites EN 61326:2006 classe B Résistance aux parasites EN 61326-1: 2006

EN 61326-2-1: 2006

Conditions d'environnement

Température de service −5 °C ... +50 °C

Température de stockage —25 °C ... +70 °C (sans piles)
Humidité relative 75% maximum, sans condensation

Altitude 2000 m maximum

Lieu d'utilisation en intérieur; a l'extérieur : dans le cadre des

données environnementales indiquées

Temps de préchauffage 5 minutes

Construction mécanique

Type de protection Appareils : IP 50, prises : IP 20
Dimensions 84 mm x 195 mm x 35 mm
Poids environ 350 g avec piles

Interface de données

Type optique par infrarouges à travers le boîtier

Transmission des

données sériel, bidirectionnel (pas compatible avec IrDa)

Protocole spécifique selon l'appareil

Vitesse de transmission 9600 baud

Fonctions – réglage/interrogation de fonctions de mesure et

de paramètres

- interrogation/envoi des données de mesure actuelles

lecture des données de mesure mémorisées

Les adaptateurs d'interface enfichables BD232 ou, respectivement, USB-HIT (voir accessoires) permettent l'adaptation aux interfaces courantes de PC RS232C ou USB.

Prescriptions et normes appliquées

CEI/EN 61010-1:2001/ VDE 0411-1:2002	Dispositions sur la sécurité applicables aux appareils électriques de mesure, de contrôle et de laboratoire
DIN EN 61326 VDE 0843 Partie 20	Matériels électriques de mesure, de commande et de laboratoire – Prescriptions relatives à la CEM
DIN EN 60529 DIN VDE 0470 Partie 1	Appreils et procédés de contrôle – Degrés de protection procurés par les boîtiers (code IP)

Articles livrés

- 1 multimètre
- 1 étui de protection pour environnement sévère GH18
- 1 jeu de câbles KS17
- 2 piles
- 1 mode d'emploi
- 1 certificat d'étalonnage DAkkS

Garantie

Pièces et main d'oeuvre : 3 ans Etalonnage (selon utilisation) : 1 à 3 ans

s'aggrandit à mesure que la tension des piles s'affaiblit.

METRA HIT 30M

10 maximum

Multimètre numérique de précision

Accessoires pour l'application avec un PC

Adaptateur d'interface BD232

A l'aide de l'adaptateur bidirectionnel BD232, vous pouvez régler le multimètre METRA HIT 30M et transférer les données de mesure courantes sur ordinateur. Cet adaptateur ne contient pas de mémoire. Il permet de lire les données contenues dans la mémoire du METRA HIT 30M. Pour construire un système de mesure multicanaux, on peut connecter jusqu'à 6 adaptateurs en cascade.



Adaptateur d'interface USB-HIT

Cet adaptateur correspond du point de vue fonctionnel à l'adaptateur d'interface BD232, mais avec une conversion bidirectionnelle entre les interfaces IR et USB.

La construction d'un système multicanaux n'est pas possible avec cet adaptateur.



Logiciel METRAwin10/METRAHit

Le logiciel pour PC METRAwin10/METRAHit est un programme d'enregistrement de données de mesure multilingue destiné à l'enregistrement en fonction du temps, la visualisation, l'analyse et la consignation des valeurs de mesure des multimètres de la série METRA HIT.

La communication entre le PC et l'appareil ou les appareils de mesure se fait par les adaptateurs d'interface ou à mémoire proposés. Il est aussi possible d'intercaler des modems téléphoniques. Selon le type d'appareil, un ou plusieurs des modes d'exploitation suivants sont possibles :

Paramétrage de l'appareil

Réglage et interrogation à distance de fonctions spécifiques de l'appareil et de paramètres tels que p. ex. la fonction de mesure, la plage de mesure et les paramètres de mémorisation. Les réglages souvent utilisés de l'appareil peuvent être chargés dans des fichiers de configuration spécifique pour simplifier l'utilisation.

Enregistrement en ligne des données de mesure

Lecture, affichage et enregistrement des données de mesure courantes en cours de mesure par l'appareil connecté.


- Nombre de canaux de mesure
- Mode d'enregistrement
- Mode d'enregistrement
- manuel / déclenché par les valeurs de mesure / déclenché par l'horloge > en fonction du temps avec intervalle d'échantillonnage de 0,05 s* à 1 s à 60 min >commandé manuellement >commandé par les valeurs de mesure en cas de dépassement de valeur limite/delta 10 millions d'intervalle
- Durée d'enregistrement
- maximum
- * Selon le type d'appareil, la fonction de mesure, le nombre de canaux de mesure et le type de lien de communication (p. ex. par modem), les intervalles d'échantillonnage inférieur à 1 s ne sont pas utilisables.

Lecture et visualisation des données mémorisées


Si ces fonctions sont supportées par l'appareil : lecture et affichage des données de mesure "hors ligne" enregistrées dans la mémoire de l'appareil.

Pour analyser les mesures de données enregistrées en ligne ou lues dans la mémoire de l'appareil, on peut afficher celles-ci sous différentes formes :

Enregistreur Y(t) pour 6 canaux maximum



Enregistreur XY pour 4 canaux maximum



Multimètre pour 4 canaux maximum



Tableau pour 10 canaux maximum



Configuration minimum nécessaire du système

METRAwin 10 (version 6.0) peut fonctionner sur des PC compatibles IBM sous les systèmes d'exploitation Microsoft Windows XP, VISTA et 7.

METRA HIT 30 M

Multimètre numérique de précision

Sacoche avec bandoulière en Cordura HitBag

pour multimètres de la série METRA HIT (avec/sans gaine de protection en caoutchouc) et METRAport



Mallette rigide HC20

pour multimètres (avec/sans gaine de protection en caoutchouc GH18) et accessoires





Mesure en milliohms avec les pinces Kelvin de type KC4

Les pinces Kelvin sont bien adaptées pour mettre en contact le METRA HIT 30M avec les objets à tester faiblement résistants. Elles compensent le parasitage des résistances de transmission et de passage. Le set KC4 contient deux pinces de serrage avec des mâchoires isolées rigides à la torsion et exerçant un bon effet de serrage. Ces pinces permettent de connecter les fils les plus fins jusqu'à des rails et / ou des barres d'un diamètre maximal de 15 mm.

Dans le cas de mesures inférieures à 30 W, nous recommandons impérativement une connexion à 4 pôles.



pour multimètres (sans gaine de protection en caoutchouc) et accessoires




Sacoche de transport F829

pour multimètres (avec et sans gaine de protection en caoutchouc GH18) et accessoires



Mesure en milliohms avec la sonde Kelvin KC27

Mise en œuvre identique aux pinces KC4 mais avec emploi de 2 pointes en acier à ressort afin de percer les couches isolantes (par exemple, du revêtement extérieur d'un avion), les couches isolées (par exemple, sur les bornes d'un accu) afin de garantir un bon contact lors de la mesure des milliohms et / ou de la tension ou







Mesure de température avec TF220

La sonde de température TF220 n'est qu'un exemple de plusieurs sondes de température qui sont disponibles de notre vaste assortiment de sondes pour le système de mesure. Vous trouverez de plus amples informations sur les sondes de température et d'autres accessoires dans le catalogue

"Appareils de Mesure et de Contrôle" ou à notre site internet www.gossenmetrawatt.com





METRA HIT 30M

Multimètre numérique de précision

Références à la commande

Désignation	Туре	Référence
Multimètre numérique de précision Articles livrés : voir page 4	METRA HIT 30 M	M230B
Adaptateur de réseau 90 250 V AC/ 5 V DC	NA HIT 2X	Z218H
Accessoires pour l'application avec u	ı PC	
Pack monocanal comprenant : adapta-	110	
teur d'interface bidirectionnel BD232, câble, logiciel METRAwin10/METRA <i>Hit</i>	BD-Pack 1	Z215A
Adaptateur d'interface bidirectionnel	BD232	GTZ3242100R0001
Câble d'interface RS-232, 2 m	Z3241	GTZ3241000R0001
METRAwin10/METRA <i>Hit</i> Mise à jour du logiciel	Z3240	GTZs3240000R0001
Adaptateur d'interface bidirectionnel IR/USB pour METRA HITs	USB-HIT	Z216A
Accessoires pour la mesure de tensio	n	
Palpeur de mesure de tension sur installa-		
tions à courant fort jusqu'à 1000 V	KS30	GTZ3204000R0001
Accessoires pour la mesure d'intensit	é	
0 1 / 1 1 11 11 11 11 1	بمماطمة ماينمير مقمريط	N 1 1 1
Capteurs/transformateurs d'intensité et s	nunts voir le tableat	ı a la prochaine page
Capteurs/transformateurs d'intensite et s Accessoires pour la mesure de tempé		u a la prochaine page
·		GTZ3409000R0001
Accessoires pour la mesure de tempé Sonde de température Pt100 pour mesures en surface et en immersion,	rature	
Accessoires pour la mesure de tempé Sonde de température Pt100 pour mesures en surface et en immersion, -40 à +600 °C Sonde de température Pt1000, -20 +220 °C pour mesures dans des appa- reils domestiques dans les gaz et les li- quides, tube plongeur en acier spécial	z3409	GTZ3409000R0001
Accessoires pour la mesure de tempé Sonde de température Pt100 pour mesures en surface et en immersion, —40 à +600 °C Sonde de température Pt1000, —20 +220 °C pour mesures dans des appa- reils domestiques dans les gaz et les li- quides, tube plongeur en acier spécial 3,2 mm ∅	rature Z3409 TF220	GTZ3409000R0001
Accessoires pour la mesure de tempé Sonde de température Pt100 pour mesures en surface et en immersion, —40 à +600 °C Sonde de température Pt1000, —20 +220 °C pour mesures dans des appa- reils domestiques dans les gaz et les li- quides, tube plongeur en acier spécial 3,2 mm Ø Sonde de four Pt100, —50 +550 °C 10 sondes de température Pt100 à coller, —50 à +550 °C	z3409 TF220 TF550 TS-Chipset	GTZ3409000R0001 Z102A GTZ3408000R0001
Accessoires pour la mesure de tempé Sonde de température Pt100 pour mesures en surface et en immersion, −40 à +600 °C Sonde de température Pt1000, −20 +220 °C pour mesures dans des appa- reils domestiques dans les gaz et les li- quides, tube plongeur en acier spécial 3,2 mm Ø Sonde de four Pt100, −50 +550 °C 10 sondes de température Pt100 à coller, −50 à +550 °C Accessoires pour la mesure de basse	z3409 TF220 TF550 TS-Chipset	GTZ3409000R0001 Z102A GTZ3408000R0001
Accessoires pour la mesure de tempé Sonde de température Pt100 pour mesures en surface et en immersion, —40 à +600 °C Sonde de température Pt1000, —20 +220 °C pour mesures dans des appa- reils domestiques dans les gaz et les li- quides, tube plongeur en acier spécial 3,2 mm Ø Sonde de four Pt100, —50 +550 °C 10 sondes de température Pt100 à coller, —50 à +550 °C	z3409 TF220 TF550 TS-Chipset	GTZ3409000R0001 Z102A GTZ3408000R0001
Accessoires pour la mesure de tempé Sonde de température Pt100 pour mesures en surface et en immersion, —40 à +600 °C Sonde de température Pt1000, —20 +220 °C pour mesures dans des appa- reils domestiques dans les gaz et les li- quides, tube plongeur en acier spécial 3,2 mm Ø Sonde de four Pt100, —50 +550 °C 10 sondes de température Pt100 à coller, —50 à +550 °C Accessoires pour la mesure de basse Pinces Kelvin (1 paire) pour le branchement à 4 broches des objets à tester à faible impé-	z3409 TF220 TF550 TS-Chipset tension	GTZ3409000R0001 Z102A GTZ3408000R0001 GTZ3406000R0001

Désignation	Туре	Référence
Accessoires pour le transport		
Sacoche de transport en similicuir pour METRA HIT et METRAmax	F829	GTZ3301000R0003
Sacocoche avec bandoulière en Cordura pour des multimètres de la série METRA HIT et METRAport	HitBag	Z115A
Etui "toujours prêt" en similicuir avec rangement pour câbles	F836	GTZ3302000R0001
Etui "toujours prêt" pour 2 METRA HIT, 2 adaptateurs et accessoires	F840	GTZ3302001R0001
Mallette mousse semi-rigide pour 1 METRA HIT et accessoires	HC20	Z113A
Mallette mousse semi-rigide pour 2 METRA HIT et accessoires	HC30	Z113B

D) Fiche technique disponible

Vous trouverez de plus amples informations sur les accessoires

- dans le catalogue "Appareils de mesure et de contrôle".
- à notre site internet www.gossenmetrawatt.com

METRA HIT 30 M Multimètre numérique de précision

Accessoires de mesure d'intensité Tous les capteurs/transformateurs d'intensité possèdent un câble de connexion (1,2 à 1,5 m de longueur) avec des fiches bananes de sécurité de 4 mm									approprié pou METRA HIT
Modèle	Désignation	Plage de mesure	Catégorie de mesure	Ø maxi	Facteur de transformation	Plage de fréquence	Ecart propre ± (% v. M. +)	Réfé- rence	30M
Capteurs c	l'intensité CA/CC avec sortie de	tension				-			
CP30	Pince ampèremétrique à pile CC/CA (30 h)	5 mA 30 A	300 V / CAT III	25 mm	100 mV/A	DC20 kHz (-1dB)	1 % +2 mA	Z201B	•
CP330	Pince ampèremétrique à pile CC/CA (30 h) avec 2 plages de mesure	0,5 30 A 5 300 A	300 V / CAT III	25 mm	10 mV/A; 1 mV/A	DC20 kHz (-3 dB)	1 % + 50 mA 1 % + 100 mA	Z202B	•
CP1100	Pince ampèremétrique à pile CC/CA (30 h) avec 2 plages de mesure	0,5 100 A 5 1000 A	300 V / CAT III	32 mm	10 mV/A; 1 mV/A	DC20 kHz (-1dB)	1 % + 100 mA 1 % + 500 mA	Z203B	•
Z13B	Pince ampèremétrique à pile CC/CA (50 h) avec 2 plages de mesure	0,2 40 A~/60 A-; 0,5 400 A~/600A-	300 V / CAT IV	50 mm	10 mV/A; 1 mV/A	DC65 Hz 10 kHz	1,5 % 2,0 %	Z213B	•
Capteurs o	l'intensité CA avec sortie de ten								
WZ12B	Pince ampèremétrique CA	10 mA~ 100 A~	300 V / CAT III	15 mm	100 mV/A	<u>45 65</u> 500 Hz	1,5 % + 0,1 mA	Z219B	•
WZ12C	Pince ampèremétrique CA avec 2 plages de mesure	1 mA~ 15 A~; 1 150 A~	300 V / CAT III	15 mm	1 mV/mA; 1 mV/A	<u>45 65</u> 400 Hz	3 % + 0,15 mA; 2 % + 0,1 A	Z219C	•
WZ11B	Pince ampèremétrique CA avec 2 plages de mesure	0,5 20 A~; 5 200 A~	600 V / CAT III	20 mm	100 mV/A; 10 mV/A	30 <u>48 65</u> 500 Hz	1 3 %	Z208B	•
Z3512A	Pince ampèremétrique CA avec 4 plages de mesure	1mA 1/10/100/ 1000 A~	600 V / CAT III	52 mm	1 V/A;100mV/A; 10 mV/A; 1 mV/A	10 <u>48 65</u> 3 kHz	0,5 3 %; 0,2 1 %	Z225A	•
METRA- FLEX3000	Pince ampèremétrique CA flexible à pile (2000 h) avec 3 plages de mesure	0,5 30 A, 0,5 300 A, 5 3000 A	1000 V CAT III 600 V CAT IV	circonfé- rence 610 mm	100 mV/A, 10 mV/A, 1 mV/A	10 Hz 20 kHz	1% + 0,1 A 1% + 0,1 A 1% + 1 A	Z207E	•
METRA- FLEX300M	Pince ampèremétrique CA flexi- ble en miniature à pile (150 h) avec 3 plages de mesure	1 3 A, 1 30 A, 5 300 A	1000 V CAT III 600 V CAT IV	circonfé- rence 160 mm	1 V/A, 100 mV/A, 10 mV/A	20 Hz 100 kHz	1% + 0,2 A 1% + 0,2 A 1% + 1 A	Z207M	•
Transform	ateurs d'intensité CA avec sortie	d'intensité							
WZ12A	Transformateur d'intensité à pince CA	15 180 A~	300 V / CAT III	15 mm	1 mA/A	<u>45 65</u> 400 Hz	3 %	Z219A	_
WZ12D	Transformateur d'intensité à pince CA	30 mA 150 A~	300 V / CAT III	15 mm	1 mA/A	<u>45 65</u> 500 Hz	2,5 % + 0,1 mA	Z219D	
WZ11A	Transformateur d'intensité à pince CA	1 200 A~	600 V / CAT III	20 mm	1 mA/A	<u>48 65</u> 400 Hz	1 3 %	Z208A	_
Z3511	Transformateur d'intensité à pince CA	4 500 A~	600 V / CAT III	30 x 63 mm	1 mA/A	<u>48 65</u> 1 kHz	3 % + 0,4 A	GTZ3511 000R0001	_
Z3512	Transformateur d'intensité à pince CA	0,5 1000 A~	600 V / CAT III	52 mm	1 mA/A	30 <u>48 65</u> 5 kHz	0,5 % 0,7 %	GTZ3512 000R0001	_
Z3514	Transformateur d'intensité à pince CA	1 2000 A~	600 V / CAT III	64 x 150 mm	1 mA/A	30 <u>48 65</u> 5 kHz	0,5 % + 0,1 A	GTZ3514 000R0001	_
•	ur multimètres sans mesure d'ir								
	Shunt enfichable, moulé 1 Ω	0 300 mA	300 V / CAT III	_	1 mV/mA	DC10 kHz	0,5 %	Z205C	•
NW3A	Shunt enfichable, moulé 0,1 Ω	0 3 A	300 V / CAT III	_	100 mV/A	DC10 kHz	0,5 %	Z205B	•



Rédigé en Allemagne • Sous réserve de modifications • Une version pdf est disponible dans l'Internet



GMC-I Messtechnik GmbH Südwestpark 15 90449 Nürnberg • Allemagne Téléphone +49 911 8602-111
Télécopie +49 911 8602-777
E-Mail info@gossenmetrawatt.com
www.gossenmetrawatt.com